

**MINI Countryman** COOPER S**26.600 €**

42.212 Km



12/2019



141 KW (192 CV)



Gasolina EURO6



Crossover 5 p.



Cambio Manual



5 plazas

**DESCRIPCIÓN**

Aprovecha las ofertas de Comercial Vila Vila.  
Este coche de segunda mano dispone calificación energética C.

NO PIERDAS LA OPORTUNIDAD DE PROBARLO  
Garantía total y financiación a tu medida, desde el 6,99%. Tasamos tu antiguo coche.

Cuota de financiación orientativa, para más información póngase en contacto con uno de nuestros comerciales. Consúltenos sobre este modelo o cualquier otro, disponemos de una amplia gama de vehículos de stock, km0 o nuevo. Las fotos son totalmente reales y se corresponde con el vehículo que podrán ver físicamente en nuestras instalaciones, así como precio, extras, modelo y kilómetros salvo "error tipográfico o de transcripción" eximiendo a la compañía de toda responsabilidad física o comercial derivada de estos errores ante cualquier reclamación posterior. Para una información más amplia y exacta preguntar a nuestro personal especializado.

**EQUIPAMIENTO DE SERIE**

ABS	Acabados de lujo: pomo de la palanca de cambios en cuero
Airbag frontal del conductor inteligente, airbag frontal del acompañante desconectable y inteligente	Airbag lateral de cortina delantero y trasero
Airbags laterales delanteros	Aire acondicionado bizona de tipo automático
Alerón en el techo/parte superior del portón	Alfombrillas
Antena	Apertura a distancia del maletero con control remoto
Asiento delantero del conductor y acompañante deportivo, ajuste longitudinal manual y ajuste manual en altura con ajuste manual del respaldo y ajuste manual del suplemento de la banqueta	Asientos de tela (material principal) y de tela (material secundario)

Asientos traseros de tres plazas de tipo banco de orientación delantera con banqueta fija y respaldo abatible 40/20/40	Bandeja trasera rígida
Bluetooth ( incluye conexión para el teléfono )	Botón de arranque del vehículo
Cierre centralizado con mando a distancia y control de los elevalunas	Cinturón de seguridad delantero en asiento conductor y acompañante con pretensores
Cinturón de seguridad trasero en lado conductor, cinturón de seguridad trasero en lado acompañante, cinturón de seguridad trasero en asiento central de 3 puntos	Conexión para: entrada AUX delantera y USB delantero
Consola en el suelo	Control de cruce
Control de estabilidad	Control de frenada en curva
Control electrónico de tracción	Control remoto de audio en el volante
Controles de climatización diferenciados digitales para conductor/acompañante	Cristales tintados
Cromado en las ventanas laterales	Cuatro frenos de disco con dos de ellos ventilados
Cuentarrevoluciones	Diferencial deslizamiento limitado delantero de tipo electrónico
Dirección asistida eléctrica con endurecimiento progresivo s/velocidad	Distribución electrónica de la frenada
Dos reposacabezas en asientos delanteros ajustables en altura, tres reposacabezas en asientos traseros ajustables en altura	Elevalunas eléctricos delanteros y traseros con dos de ellos de un solo toque
Encendido automático luces emergencia	Encendido diurno automático
Equipo de audio con radio AM/FM, RDS y radio por internet pantalla color	Equipo reparación neumáticos
Espejo de cortesía del conductor del acompañante	Faros con lente elipsoidal, bombilla LED y luz larga con bombilla LED
Freno mano electrónico	Garantía anticorrosión: 144 meses distancia ilimitada km
Garantía de la pintura: 36 meses distancia ilimitada km	Indicador de baja presión de los neumáticos con visualización de presión y sensor Montado en la llanta
Lavaparabrisas calentable	Limpiaparabrisas delantero con sensor de lluvia
Llantas delanteras y traseras en aleación ligera de 17 pulgadas de diámetro y 7,5 pulgadas de ancho	Luces antiniebla delanteras
Luces de lectura delanteras y traseras	Luces frontales antiniebla, luces de cruce, Luces de día y luces de carretera con tecnología LED
Luneta trasera fija con limpiacristal trasera intermitente	Luz en el maletero
Mantenimiento intermedio cada 30.000 km y 24 meses	Mantenimiento principal : variable distancia/tiempo
Neumáticos delanteros y traseros de 17 pulgadas de diámetro, 225 mm de ancho, 55 % de perfil y índice de velocidad: W con índice de carga: 97 (datos del neumático oficiales de la marca)	Ordenador de viaje con velocidad media, consumo medio, consumo instantáneo y autonomía
Pantalla de visualización multifunción de 6,5 " ( una pantalla)	Paragolpes delantero y trasero
Pintura metalizada	Portaequipajes longitudinal en el techo en Cromados/Plateados

Preparación Isofix	Puerta conductor, trasera (lado conductor), pasajero y trasera (lado pasajero) con bisagras delanteras
Puerta trasera con portón	Recuperación de la energía
Regulación de los faros con ajuste de altura automático, luces direccionales y sensor de luz ambiental	Retrovisor exterior del conductor y acompañante pintado con ajuste eléctrico desempañable
Retrovisor interior	Seguro
Seis altavoces	Sistema de alarma de colisión: con monitorización del conductor de 15 Km/h como mínimo aviso visual/ acústico
Sistema de servofreno de emergencia	Sistema de ventilación con pantalla digital, filtro de pólen y filtro de carbón activo
Start/Stop parada y arranque automático	Sujeción de carga
Sujetavasos en los asientos delanteros	Suspensión delantera tipo McPherson o similar con barra estabilizadora mediante muelle helicoidal con ruedas independientes, suspensión trasera de multibrazo (multi-link) con barra estabilizadora mediante muelle helicoidal con ruedas independientes
Tablero de instrumentos analógico y digital	Tarjeta / llave inteligente automática con arranque sin llave
Telemática vía teléfono propio con aviso automático de colisión	Termómetro de temperatura exterior
Toma/s de 12v en los asientos delanteros	Volante multi-función revestido de cuero ajustable en altura y en profundidad

*Los precios mostrados en la web son orientativos, por lo que podrían sufrir variaciones. De esta manera le invitamos a prestar atención a la información facilitada durante la cita en el concesionario, dejando constancia el precio de lista registrado en el presupuesto.*